



ЄДРПОУ: 43423683
адреса: 03113, м. Київ, просп. Перемоги, 62 Б, офіс 2
тел: (063) 747-70-59 email: midas.fg2019@gmail.com

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ДП «МІДАС ФІНАНС ГРУП»



Ю.О. Свічинська

10 «березня» 2021 р.

Договір № ОДМФГ-090321/2 від 09.03.2021 р.

ВИСНОВОК

щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлових приміщень

Об'єкт: Нежитлові приміщення першого та другого поверхів №535, загальною площею 1135,7 кв. м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., просп. Добровольського, буд. 63а

Замовник: Коштовне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка №5» Одеської міської ради, код ЄДРПОУ 23987701, в особі директора Федорова Володимира Андрійовича, який діє на підставі Статуту

Відповідальний виконавець:



В.А. Ничипоренко
/експерт, кваліфікаційний
сертифікат серії
АЕ № 003562/

м. Одеса

ВИСНОВОК

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлових приміщень першого та другого поверхів №535, загальною площею 1135,7 кв. м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., просп. Добровольського, буд. 63а.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 391 від 28.03.2018 р. «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» на замовлення: Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка №5» Одеської міської ради, код ЄДРПОУ 23987701, в особі директора Федорова Володимира Андрійовича, який діє на підставі Статуту, було виконане технічне обстеження нежитлових приміщень першого та другого поверхів №535, загальною площею 1135,7 кв. м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., просп. Добровольського, буд. 63а, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Роботи з технічного обстеження на відповідність державним стандартам, будівельним нормам і правилам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконувались відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та кваліфікаційного сертифікату серія АЕ № 003562 в категорії «Експерт» на технічне обстеження будівель і споруд, виданого Ничипоренко Володимиром Анатолійовичу 13 березня 2015 року Атестаційною архітектурно-будівельною комісією 13.03.2015 року № 51-Е (надалі – Експерт з технічного обстеження будівель і споруд).

За результатами проведеного технічного обстеження та висновками Експерта з технічного обстеження будівель і споруд, станом на 09.03.2021 р., встановлено:

Елемент обстеження:	Опис елемента на відповідність до ДБН
Шлях руху по ділянці	Шлях руху МГН по ділянці забезпечує мінімальний стандарт безперешкодного пересування до вхідної групи будівлі.
Сходи зовнішні	Сходи маршу рівні, суцільні та мають шорсткувату поверхню для забезпечення безпечного пересування відвідувачів. Ширина сходового маршу складає 3,77 м, що забезпечує вільний та безпечний доступ до вхідної групи об'єкту. Горизонтальна площадка перед вхідними дверима має розміри 4,12 x 1,81 м, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
Зовнішні пандуси	Доступність осіб у кріслі колісному та інших маломобільних груп населення до вхідних дверей будівлі забезпечує зовнішній пандус. Уклон пандуса складають 6 %, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-

	<p>40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Поверхня пандуса виконана з шорсткого матеріалу для безпечного пересування крісла колісного. Пандус облаштований огорожею з поручнями для безпечного пересування всіх груп населення в тому числі МГН. Горизонтальна площадка перед вхідними дверима забезпечує зону для маневреності крісла колісного, мінімальний діаметр якої становить – не менше 1,5м.</p>
Вхідні двері, тамбур	<p>Ширина вхідного дверного отвору забезпечує доступність МГН всередину будівлі. Встановлена зйомна конструкція скосу на/з порогу забезпечує мінімальний стандарт доступності МГН та безперешкодне потрапляння до приміщень будівлі. Габаритні розміри тамбуру забезпечують умови безперешкодного потрапляння МГН через тамбур до внутрішніх приміщень будівлі.</p>
Шляхи руху по внутрішнім приміщенням об'єкту (горизонтальне переміщення)	<p>Шляхи руху по внутрішнім приміщенням забезпечують безперешкодне пересування всередині будівлі. В наявності зони для самостійного розвороту особи з інвалідністю на кріслі колісному діаметром мінімум 1,5 м. Ширина дверних отворів забезпечує доступність МГН до приміщень, де ведеться медичне обслуговування населення. У місцях невідповідності висоти порогу – встановлені зйомні конструкції скосів з безпечним уклоном для забезпечення безперешкодного потрапляння осіб у кріслах колісних до приміщень. Прилади для відчинення дверей розташовані на висоті 0,99 м, що задовольняє вимоги будівельних норм. Сходовий марш по шляху руху адаптовано під мінімальний стандарт доступності МГН, а саме розумним пристосуванням у вигляді влаштування переносних апарелей для забезпечення доступності осіб у кріслі колісному.</p>
Шляхи руху по внутрішнім приміщенням об'єкту (вертикальне переміщення)	<p>Вертикальне переміщення забезпечує адаптування сходових маршів під мінімальний стандарт доступності МГН, а саме розумне пристосування шляхом влаштування похилої конструкції металевих апарелей для забезпечення доступу кріслі колісного до приміщень іншого поверху. Основне медичне обслуговування населення, що потребує додаткового обладнання для вертикального переміщення забезпечується у приміщеннях першого поверху.</p>
Санітарно-гігієнічні приміщення	<p>Габаритні розміри санітарно-гігієнічного приміщення розраховані для усіх груп населення, в тому числі МГН. Проектні рішення приміщення забезпечують мінімальний стандарт доступності та умови вільного користування таким приміщенням маломобільними групами населення. Санітарно-гігієнічне приміщення оснащено унітазом та умивальником.</p>

Об'єкт: Нежитлові приміщення першого та другого поверхів №535, загальною площею 1135,7 кв. м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., просп. Добровольського, буд. 63а



В. А. Ничипоренко

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Відповідно до проведеного обстеження вхідної групи та нежитлових приміщень першого та другого поверхів №535, загальною площею 1135,7 кв. м., що знаходяться за адресою: Одеська обл., просп. Добровольського, буд. 63а, в яких суб'єкт господарювання провадитиме свою діяльність, встановлено, що будівля та приміщення є доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Приміщення та будівля, які були обстежені, відповідають нормам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Відповідальний виконавець:
Експерт з технічного обстеження
будівель та споруд
(кваліфікаційний сертифікат
серії АЕ № 003562)



Ничипоренко В.А.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 003562

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Ничипоренко Володимир Анатолійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням _____ відповідної _____ секції Комісії від 11.03.2015 № 51, затвердженням президією Комісії 13.03.2015 № 51-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 13.03 2015 року за № 3427.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 13.03 2015 року

Голова (заступник) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

